

# AUDIT COLLECTEURS OPCT

## RESULTATS

Limite de remplissage respectée

**98%**

Assemblage du collecteur conforme (cuve+couvercle)

**96%**

Collecteur en cours d'utilisation = collecteur sur un support stabilisateur

**71%**



Date de mise en service mentionnée sur le collecteur

**61%**

Contenu du collecteur adapté

**27%**



Fermeture temporaire activée

**23%**